

ASENNUSOHJE, INSTALLATIONSANVISNING



Valonheittimen pylväskiinnike

Stolpfäste för strålkastare

Asennusohje valonheittimen
pylväskiinnikkeelle LMP3021.

Monteringsanvisning för stolpfäste för
strålkastare LMP3021.


1



HUOM! Maksimikuorma 10 kg
yhdellä valaisimella, 2 x 7 kg
kahdella

OBS! Max belastning 10 kg med en
lampa, 2 x 7 kg med två

2



Valaisimen kiinnittimen maksimileveys 50 mm

Armaturfästets maximala bredd 50 mm